

SCHEDA N° 20

EMERGENZA ESPLOSIONI – PRESENZA DI OSSIGENO GASSOSO IN ELEVATA CONCENTRAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO

SEQUENZA AZIONI	
Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999	
Caso A: perdita consistente	
1	Aprire le finestre più vicine al punto di perdita ed avvisare i colleghi
2	Evitare accensione di fiamme libere, controllare che non vi siano piastre riscaldanti nello stesso locale
3	Lasciare la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo
4	Respirare con calma
5	Assistere i degenti che necessitano di ossigeno-terapia
6	Allontanare tutte le persone non interessate alla soluzione dell'emergenza, facendo rientrare i degenti nelle stanze e chiudendo le porte
7	Assistere i degenti che necessitano di ossigeno-terapia
8	Chiudere le porte che delimitano l'area di perdita impedendone l'accesso
9	Disporre l'utilizzo eventuale di bombole: avvisare gli addetti al loro trasporto, reperire quelle disponibili dai reparti vicini
10	Disporre l'interruzione dell'erogazione del gas al reparto mediante la chiusura della valvola generale
11	Favorire i ricambi d'aria nell'area interessata; attendere il personale di manutenzione
12	Favorire il maggior numero possibile di ricambi d'aria, mantenendo chiuse le porte che delimitano l'area di perdita ed impedirne l'accesso
13	Evacuare l'area di perdita. Attenzione alle cause che possono favorire un incendio; impedire la vaporizzazione di sostanze infiammabili
14	Nell'area di perdita disattivare tutte le apparecchiature elettriche accese, incluse quelle illuminanti. Attenzione: qualsiasi operazione di spegnimento elettrico deve avvenire, se possibile, attraverso gli interruttori esterni all'area di perdita
15	Attendere in luogo riparato l'arrivo di personale specializzato
Caso B: perdita lieve (ad esempio da una presa a muro)	
1	Favorire i ricambi d'aria nel luogo della perdita lasciando aperta la porta e/o aprendo una finestra
2	Allontanare dal punto di perdita i pazienti, ad almeno 2 metri di distanza
3	Avvisare subito il personale reperibile dell'officina meccanica indicando il luogo della perdita
4	Avvisare il responsabile del reparto
5	Tenere sotto controllo l'entità della perdita; se questa aumentasse allontanare i degenti dal locale impedendone l'accesso
6	Nel locale sede della perdita impedire la vaporizzazione di sostanze infiammabili, spegnere le apparecchiature e le luci quindi uscire chiudendo la porta
7	Attendere il personale della manutenzione