

SCHEDA N° 21

EMERGENZA ESPLOSIONI – PERDITA IDROGENO E/O GAS ESPLOSIVI

SEQUENZA AZIONI	
Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999	
1	Non provocare scintille, non spostare la bombola e non provocare urti anche lievi sul sistema costituito dal carrello porta bombola (o ancoraggio a parete) - bombola - riduttore di pressione - flussometro
2	Richiamare l'attenzione dei colleghi ed invitarli ad evacuare il luogo
3	Aprire una finestra nel locale sede della perdita
4	Disinserire l'energia elettrica del luogo sede della perdita. Attenzione: qualsiasi operazione di spegnimento elettrico deve avvenire, se possibile, attraverso gli interruttori esterni all'area di perdita
5	Mettersi, se possibile, dalla parte opposta all'erogatore e chiudere con prudenza ma con decisione la valvola principale della bombola senza toccare il gruppo costituito dal riduttore di pressione e flussometro
6	Leggere il manometro indicante il livello di pressione esistente nella bombola
7	Uscire dal locale chiudendo bene la porta
8	Avvisare il responsabile del servizio
9	In funzione dell'entità della perdita valutare l'opportunità di evacuare il reparto/servizio
10	Avvisare i reparti/servizi limitrofi
11	Chi effettua l'operazione di chiusura della valvola e legge il manometro deve riferire alle squadre di soccorso da un luogo sicuro, prima che esse entrino nei locali sede della perdita
12	Raggiungere un luogo sicuro in attesa dei soccorritori
13	ATTENZIONE: In caso di incendio in prossimità, allontanarsi immediatamente e procedere all'eventuale evacuazione