

3					
2					
1					
0	22/05/2016	Documentazione controllo operativo SGSA	Ing. S. Roccasalva		
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VISTO	APPROVATO



IRCCS

**Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro**

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16121 GENOVA
DIRETTORE DELL' U. O. ATTIVITA' TECNICHE
Arch. Alessandro Orazzini



DENOMINAZIONE:

(D.M. 19 marzo 2015)

PO 06

VERIFICA PRESENZA ADDETTI DI COMPARTIMENTO

NOTE:

Il Responsabile Tecnico Antincendio:

Ing. S.Roccasalva



1. OGGETTO E SCOPO

La presente procedura mira a garantire il rispetto della presenza degli Addetti Antincendio di Compartimento, ai sensi del D.M. 19 marzo 2015, considerata di vitale importanza vista la loro capillare presenza.

Gli addetti antincendio di compartimento consistono in personale svolgenti altre funzione sanitarie e non, con il compito di assicurare il primo intervento immediato in caso di emergenza incendio.

Tale personale, in possesso dell'abilitazione come addetti antincendio in attività ad alto rischio di cui al D.M. 10.03.98, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., dovrà sempre essere presente in numero congruo rispetto al minimo previsto dall'SGSA.

2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE

La procedura in oggetto si applica alla gestione degli Addetti Antincendio di Compartimento all'interno dell'Istituto.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1 Premessa

Il D.M. 19 marzo 2015 richiede la presenza di addetti antincendio nei reparti di degenza nelle 24 ore per tutto l'anno in un numero minimo indicato nell'SGSA.

La problematica sul rispetto del numero minimo di addetti di compartimento, risiede nelle turnazioni del personale infermieristico e medico con qualifica di addetto antincendio in tali reparti.

È pertanto necessario garantire nelle turnazioni del personale il rispetto del numero minimo attraverso la compilazione del modulo per la registrazione delle presenze addetti antincendio, di cui alla presente procedura, da tenere in reparto, che dovrà essere reso disponibile per i relativi controlli.

3.2 Modalità operative

Il responsabile dell'unità operativa o persona delegata dovrà per ogni turno giornaliero verificare la presenza degli addetti antincendio di compartimento, verificando il rispetto del numero minimo di addetti previsti dal S.G.S.A. come da tabella allegata alla presente procedura.

Qualora il responsabile accerti il non rispetto del numero minimo degli addetti di compartimento, sia a causa di assenze o defezioni che a causa di errata pianificazione, dovrà inviarne tempestivamente comunicazione per mezzo di posta elettronica all'indirizzo verifica.addetticompartimento@hsanmartino.it per l'attivazione delle misure di mitigazione.

La squadra antincendio una volta ricevuta la comunicazione e previo coordinamento con l'R.T.A. incrementerà i controlli presso il compartimento e/o l'unità operativa in difetto degli addetti di compartimento, al fine di limitare e ridurre i fattori di rischio incendio e la magnitudo in seguito ad un potenziale evento.

Occorre evidenziare che il rispetto del numero minimo di addetti di compartimento è una prescrizione di legge adottata in seno al Sistema Di Gestione della Sicurezza Antincendio e per quanto tale non deve essere violata.

Nel caso di assenze prolungate o recidive, il Responsabile Tecnico Antincendio dovrà provvedere ad intraprendere ogni utile azione, allo scopo di ripristinare il livello di protezione antincendio auspicato dal D.M. e dal S.G.S.A. interno dell'Istituto.

4. MOLUSTICA APPLICABILE

- Presenza addetti di compartimento reparti degenza
- Tabella numero minimo addetti di compartimento