

SCHEDA N° 12

ALLAGAMENTO IN PRESENZA DI APPARECCHIATURE RADIOGENE O SORGENTI RADIOATTIVE

SEQUENZA AZIONI	
NOTA	<p>Attenzione! In caso di contaminazione radioattiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La rimozione dei materiali di scarto contaminati deve avvenire secondo la supervisione e seguendo le indicazioni dell'Esperto Qualificato - E' vietata qualsiasi attività nei locali senza la preventiva autorizzazione dell'Esperto Qualificato - I locali coinvolti dall'allagamento non possono essere utilizzati senza il benestare dell'Esperto qualificato
1	In caso di presenza di apparecchiature radiogene: interrompere immediatamente l'irraggiamento o la procedura ed evacuare il paziente; <u>prima di entrare</u> per qualsiasi motivo in detto locale sincerarsi che l'apparecchiatura radiante sia spenta (agire all'occorrenza sull'interruttore generale FM che alimenta le macchine – sgancio elettrico); spegnere l'apparecchiatura dalla consolle di controllo e interrompere l'alimentazione dall'interruttore principale
2	In caso di presenza di sorgenti radioattive, provvedere alla messa in sicurezza del materiale radioattivo, allontanare tutte le persone non addette all'emergenza, impedire/controllare l'accesso all'area
3	Avvisare tempestivamente l'Esperto Qualificato
4	Nel caso di sospetta contaminazione dell'acqua con sostanze radioattive, proteggersi con idonei guanti e stivali; non far defluire l'acqua verso altri luoghi interni al fabbricato; contenere l'allagamento usando tessuti
5	L'Esperto Qualificato valuta il rischio di contaminazione da sostanze radioattive e stabilisce se l'acqua, in caso di scarsa quantità, può essere smaltita negli scarichi o se deve essere raccolta in idonei contenitori per uno smaltimento specifico
6	Se non fosse possibile eliminare la causa dell'allagamento abbandonare il reparto ed avvisare i reparti limitrofi; impedire/controllare l'accesso all'area
7	Prima di riprendere l'attività e riattivare le apparecchiature elettriche far verificare all'Esperto qualificato le condizioni generali del luogo ed al Servizio Tecnico gli impianti e le strutture e chiedere la verifica delle apparecchiature e dei dispositivi elettrici eventualmente bagnati. L'Esperto Qualificato deve concedere l'autorizzazione al riutilizzo dei luoghi
8	In caso di sospetta contaminazione dell'acqua con sostanze radioattive o su indicazione dell'Esperto Qualificato, provvedere ad organizzare un'area ristretta per il controllo dosimetrico del personale e l'eventuale decontaminazione
9	In caso di contaminazione radioattiva attenersi alle istruzioni contenute nella SCHEDA specifica N° 33
10	In caso di grave contaminazione personale (su indicazione dell'Esperto Qualificato) avvisare immediatamente il Medico Autorizzato
	In caso di emergenza o di criticità non risolta:
	Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999